



# Instrucciones para el dispositivo Wrist O<sub>2</sub> II De muñeca para la auto administración del test de oximetría nocturna

Nivel de Oxígeno



Ritmo Cardíaco

El dispositivo se enciende y se apaga automáticamente

### Paciente:

Este test de Oximetría ha sido ordenado por su Medico para monitorear sus niveles de oxígeno mientras duerme. Para poder obtener un test de buena calidad, es esencial que usted siga las siguientes instrucciones al pie de la letra. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a VirtuOx al telefono **(877) 897-0066** para mayor asistencia. **Usted debe estar despierto los primeros 10 minutos del test!**

### ID de Lectura:

VirtuOx es la compañía que procesara los resultados del test que usted estara realizando y lo enviara a su medico. Por guias y reglas de Medicare, la compañía que entrega el aparato para realizar el test no le podra asistir con la ejecucion o instruccion de este mismo y solo podra funcionar como el courier.

**La compañía DME (Compañía de equipos medicos) que le lleva su aparato:**

**Telefono:**

Su medico le gustaria que se le haga el test bajo las siguientes condiciones:

- Aire en el cuarto durante la noche
- Oxígeno en la noche @ \_\_\_\_\_ LPM

- APAP / CPAP / BiPAP durante la noche
- Aparato dental durante la noche

**Paso 1:** Siga la condicion del test descrita arriba.

Se sugiere que se remueva esmalte de las unass y coberturas en el dedo que estara usando

**Paso 2:** El sensor debe estar adjunto como se muestran en el dispositivo



**Paso 3:** Adjunte el dedo indice al sensor, Coloque cinta o una bandita para asegura el sensor al dedo



**Paso 4:** Pongase el aparato en la muñeca, numeros aparecern en la pantalla automaticamente.



**Paso 5:** Duermase y uselo toda la noche



**Paso 6:** En la mañana quite el aparato, presione el boton de arriba para apagarlo y llame a la compañía de equipos medicos para que lo recojan



### SI EL SENSOR SE CAE DURANTE LA NOCHE:

- 1) Coloquese el sensor en el dedo de nuevo
- 2) Chequee que el oximetro este prendido y mostrando numeros.
- 3) Si el oximetro esta APAGADO, presione el boton de encendido para prenderlo

### Iconos del Sensor



Cambiar la posicion del sensor de aviso.



**Indicador de Bateria baja.** (1) NO CAMBIE LAS BATERIAS. (2) Continúe El test, (3) Avise a su proveedor local cuando recojan el equipo.